

Prispeval Uredništvo Bajte, Foto: Arhiv
Ponedeljek, 20 Julij 2009 13:18



Fotografija je simbolična.

Inšpektor na ministrstvu za promet **Zlatko Bahovec** je po pregledu porušene pohorske vzpenjače ocenil, da se je nesreča najverjetneje zgodila zaradi korozije.

Bahovec sicer po pregledu dokumentacije upravljalca žičnice večjih nepravilnosti ni ugotovil, saj so pregledi potekali skladno z zakonodajo, tovrstne poškodbe pa je z običajnim postopkom težko zaznati. Steber je bil namreč prebarvan, brez dodatnih pregledov pa ni mogoče na pogled ugotoviti, da rjavi. Po mnenju Baloha je šlo v tem primeru skoraj zagotovo za neustrezno varovanje, več pa bo znanega po koncu kriminalistične preiskave.

Nesreča se je zgodila v nedeljo, ko se je podrl osmi steber vzpenjače, v globino pa so zgrmele tri gondole. V nesreči sta se lažje poškodovala dva Korošca, 16-letnik iz okolice Raven na Koroškem in 17-letnik iz okolice Črne na Koroškem, ki so ju prepeljali v UKC Maribor. V reševalni akciji so sicer iz petih gondol uspešno rešili še 12 ljudi.